

Ministerie van SoZaWe
t.a.v. Gezond en Veilig werken, afdeling gezond werken
T.a.v. dhr M. Flier
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Postbus 154
3990 DD Houten
Telefoon 06 - 53 37 34 23
Email info@tcvt.nl
Web www.tcv.nl

Datum : 29 oktober 2010
Betreft : rapportage Onderzoeksraad Ongeval Torenkranen
Bijlagen : 2

Geachte heer Flier,

Eind 2009 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport over een ongeval met een torenkraan in de openbaarheid gebracht.

In dit rapport worden ook aanbevelingen gedaan aan TCVT als beheerder van het betreffende wettelijk verplichte keuringsschema.

Als bijlage treft u ons antwoord naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan.


Een van onze aanbevelingen betreft het wettelijk verplicht voorschrijven van een TCVT opstellingskeuring bij torenkranen. Deze keuring zou feitelijk in de plaats komen van de wettelijk verplichte tweejaarlijkse periodieke keuring van torenkranen, aangezien deze kranen vrijwel nooit langer dan twee jaar op één plek staan opgesteld. Voor een nadere uitleg verwijzen wij u graag naar de bijlage bij deze brief.

Graag lichten wij onze opmerkingen in een nader gesprek toe.

Daarnaast vernemen wij graag van u wat de stand van zaken is omtrent de rapportage vanuit de arbeidsinspectie over dit ongeval en of hier nog zaken betreffende TCVT uit voortvloeien. Het informeren van de markt hierover is onzes inziens van belang.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft

Met vriendelijke groet



Volkert Overbeeke
Voorzitter TCVT

Bijlage

Vervang de verplichte twee-jaarlijkse periodieke TCVT torenkraan keuring door een verplichte opstellingskeuring volgens het TCVT schema W3-11 en behoud de verplichte periodieke TCVT keuring (volgens de zogenaamde 2-2-2 regeling) bij opstellingen die langer dan twee jaar op één locatie staan, eveneens volgens TCVT W3-11.

TCVT doet de aanbeveling aan de Minister om de verplichte periodieke keuring en een verplichte opstellingskeuring volgens het TCVT schema W3-11 in de wet op te nemen en dus Arbowet en Warenwet te "combineren". Daarmee wordt de huidige onduidelijkheid inzake de opstellingskeuring bij torenkranen opgelost.

In de Arbowet wordt alleen aangegeven dat er bij de opstelling van de torenkraan gekeurd moet worden maar er wordt niet aangegeven hoe, terwijl in de Warenwet wordt aangegeven dat er volgens het TCVT schema periodiek moet worden gekeurd.

Hiermee is de opstellingskeuring geborgd en wordt beter rekening gehouden met de praktijk (de meeste torenkranen staan niet langer dan 2 jaar op één plaats).

Deze (opstellings)keuring dient plaats te vinden:

- bij de opstelling,
- na twee jaar bij een opstelling die langer dan 2 jaar staat (volgens de zogenaamde 2-2-2 regeling),
- als er sprake is van een wijziging van de configuratie van de kraan die leidt tot een uitbreiding van de hijstabel dan wel indien het een nog niet getoetste configuratie betreft.

Voor het tussenvoegen van enkele torenstukken volstaat een hierop specifiek gerichte keuring door een deskundige, conform de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.